

44

Returvent visszacsapó 2010.dec.

44

Tétel	Megnevezés	Gyártmány	Típus	DN	PN	Ház anyaga	Csatlakozás	Lyukkör	Ép. hossz	Csavar átm/db	Megjegyzés	db	Allapot
1	Returvent	ISG		15	16	Bzö			17			14	E
2	Returvent	ISG		15	40	korr.álló ac			17		KO11	1	E
3	Returvent	ISG		15	40	saválló ac			17			4	E
4	Returvent	ISG		20	16	Sr			20			2	E
5	Returvent	ISG		25		?saválló ac			50		?nagy nyomású?;házon PN10	1	E
6	Returvent	ISG		40		ac			32			1	E
7	Returvent	ISG		40	40	ac			32			1	E
8	Returvent	MSG		50	16	Bzö			40			2	E
9	Returvent	?		50		ac			40			5	E
10	Returvent	ISG		50	40	korr.álló ac			40		? KO11	2	E
11	Returvent	ISG		50	160	?saválló ac			75		nagy nyom.;egyik házon felirat nincs	2	E
12	Returvent	?		100		öv			60		felületi rozsdá	1	E
13	Returvent	ISG		100	16	korr.álló ac			60		? KO11;gumigyűrűs zárás	1	E
14	Returvent	ISG		100	16	Göv			80			4	E
15	Returvent	ISG		125	16	Göv			90		1 rugótartó keret törött	2	E
16	Returvent	ISG		200	16	Göv			140			1	E

Allapot: E=elfekvő; R=repasszált; B=bontott; F=felújított